Ingeotec
Stanislaus Gamperl
Bgm. Stocker-Ring 11
86529 Schrobenhausen

Bearbeiter: W. Carlson Datum: 08.10.2019

Körnungslinie

Münchsmünster Westerfeld

Prüfungsnummer: 1-5
Probe entnommen am: 29.08.2019
Art der Entnahme: gestört
Arbeitsweise: Sieb-schlämmanalyse



Bezeichnung:	GP 2/1	GP 2/2	GP 2/3	GP 3/2	GP 5/1
Bodenart:	U, $\bar{s}$, t'	S, u', g'	G, $\bar{s}$	G, $\bar{s}$, u'	U, s, t'
Tiefe:	1,4	4,0	5,0	2,5	0,9
k [m/s] (Seiler):	$1.1 \cdot 10^{-7}$	$1.0 \cdot 10^{-4}$	$7.0 \cdot 10^{-4}$	$2.8 \cdot 10^{-4}$	$9.1 \cdot 10^{-8}$
Entnahmestelle:	Bohrung 2	Bohrung 2	Bohrung 2	Bohrung 3	Bohrung 5
Cu/Cc	25.0/2.4	6.7/2.1	29.1/1.0	25.4/0.9	25.0/2.2

Bemerkungen:

Bericht: 0219-01
Anlage: 5